

CAJA DE SUPERFICIE A 45°



1-MARCAR, TALADRAR(Ø6) Y ATORNILLAR.



2-COLOCAR LA PLACA.



3-RETIRAR LOS TORNILLOS DE LA TAPA .



5-PEGAR EL CONJUNTO DENTRO DE LA CAJA DE SUPERFICIE MEDIANTE LAS PATAS ADHESIVAS .



IMPORTANTE

SI LA INSTALACIÓN REQUIERE EL USO DEL MÓDULO EL 500 Y/O EL 516, ES NECESARIO EL ADAPTADOR SUP-EL500 A 45°, CUYA INSTALACIÓN SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN.

4-ATORNILLAR EL MÓDULO AL ADAPTADOR UTILIZANDO LAS ARANDELAS SEPARADORAS .

